

在庫No. C00709 H14 年式 型式(車体番号) KK-WH68H-100010 形状 3Kローリー Wホース

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装			
走行距離	348,000 km	上物メーカー	東邦			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	有 無 要交換		
エンジン型式	4HG1	型式	LS40			205/85R16 117/115LLT	6.0	6.0		ガラス詳細	点キス・ヒビ		
排気量	4.57 L	製造番号・年式	S-7379							キャブ修復	無 鍍金済み		
馬力	PS	アオリ材質				205/85R16 117/115LLT	3.0	3.0	3.0	3.0	シャーン曲リ・錆	無 錆多少あり	
ターボ	無	床材質										看板痕	有
アドブルー	無	荷台寸法	L				スヘアタイヤ				欠品		
シフト	5MT		W			ホイール	アルミ	スチール		内装			
ペダル	3		H			パターン	たて溝	ミックス		汚れ	多 中 小		
ブレーキ	VC		門高					スタッドレス		シート破れ・穴	無 たばこ穴有り		
補助ブレーキ	無						異常摩擦・損傷・亀裂				シートへたり	有	
駆動											ハンドルスレ	有	
サスペンション											破損	無	
バッテリー											欠品		
装備情報		車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入											
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○	
PS	有	漏れ	×	オイルパン交換	切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○	
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	△		ハザード	○	
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	有	オイル漏れ			プースター・リリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等		
ドライブレコーダー	無	異音			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○				
オーディオ	有	配管			オイル漏れ	○		異音・カタ	○				
電動格納ミラー	有	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスプレイライト	無	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○	
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○	
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○	
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○				
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応
スヘアキー	本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○	
取扱い説明書	無	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○	
整備点検記録簿	有	オイル漏れ	○		作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○	
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合			バッテリー	○	
ジャッキ	無	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・カタ	○		エア漏れ			スターター	○	
カーテン	無	異音・カタ	○										
マット	無	備考											
その他													