

在庫No. C90405 H18 年式 型式(車体番号) PB-FSR35D3S-7000077 形状 増トンヒアブマルチリフト

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装			
走行距離	204,674 km	上物メーカー	ヒアブ			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	有(無)要交換		
エンジン型式	6HL1	型式	HL-5JS			225/90R17.5 127/125L	10.0	10.0		ガラス詳細	点キス・ヒビ		
排気量	7.16 L	製造番号・年式	580034 1998.8							キャブ修復	(無) 鈑金済み		
馬力	190 PS	アオリ材質				225/90R17.5 127/125L	7.0	8.0	8.0	8.0	シャーン曲り・錆	無 錆多少あり	
ターボ	無	床材質									看板痕	無	
アドブルー	無	荷台寸法	L				スヘアタイヤ		7.0		欠品		
シフト	6MT		W			ホイール	アルミ (スチール)			内装			
ペダル	3		H			パターン	たて溝 (ミックス) スタッドレス			汚れ	多中(小)		
ブレーキ	AOH		門高			異常摩擦・損傷・亀裂				シート破れ・穴	(無) たばこ穴有り		
補助ブレーキ	有					たて溝…フロント ミックス…リア				シートへたり	有		
駆動										ハンドルスレ	有		
サスペンション										破損	無		
バッテリー	24V									欠品			
装備情報		車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入											
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○	
PS	有	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○	
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△		ウインカー	○	
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	無	オイル漏れ			プースター・リリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等		
ドライブレコーダー	無	異音			デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○				
オーディオ	有	配管			オイル漏れ	○		異音・カタ	○				
電動格納ミラー	有	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ			ホーン	○	
ディスプレイライト	無	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー	○	
坂道発進補助装置	無	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○	
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○	
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○				
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置			エアコン	点検結果	対応
スヘアキー	2本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○	
取扱説明書	有	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○	
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○		作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○	
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合	○		バッテリー	△	
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・カタ	○		エア漏れ	○		スターター	○	
カーテン	無	異音・カタ	○										
マット	有	備考											
その他													