金額¥15,000(税別) 車両情報

走行距離

エンジン型式

排気量

馬力

ターホ゛

アト゛フ゛ルー

シフト

ペダル

ブレーキ

補助ブレーキ

駆動

サスヘ<sup>°</sup>ンション

バッテリー

その他

2019 年式 型式(車体番号) 上物情報

上物メーカー

型式

製造番号·年式

アオリ材質

床材質

荷台寸法

L

W

Н

門高

km

L

PS

無

無

VC

無

有

有

AOH

有

Fリーフ Rエアー 12V 24V 2KG-FS1AJA

ホイル

パターン

サイズ

異常摩擦•損傷•亀裂

タイヤ状態

形状 日野 プロフィア 左ミラーステイ 左前 右前 フロントガラス飛石 有 無 要交換 ガラス詳細 点キズ・ヒビ キャブ修復 無 鈑金済み シャーシ曲り・錆 無 錆多少あり 看板痕 無 欠品 スペアタイヤ アルミ スチール 内 装 汚れ 多中小 たて溝 ミックス スタット・レス シート破れ・穴 無 たばこ穴有り シートへたり ハント・ルスレ 破損 欠品

㈱妹尾特装車販売

11717	12 4	2 T V										<u>Ди</u>		
装 備 情 報			車両点検		点検結	果 ○良好 △継続的な		点検が必要 ×要修理·交換⇒状態記入		<b>比態記入</b>	部品交換、修理など対応		欄へ記入	
A/C	有	無	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応
PW	有	無	液量			滑り			排気洩れ			ヘット・ライト		
PS	有	無	漏れ			切れ不良			白煙∙黒煙			ストップ・ランプ		
ABS	有	無	水混入			切れ位置			錆∙腐食			ウインカー		
タコク゛ラフ	有	無	異音∙振動			異音			詰まり			ハサ゛ート゛		
バックモニター	有	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ						ライセンス灯		
ETC	有	無	オイル漏れ			ブースター・レリーズ漏れ			ハンドル	点検結果	: 対応	車幅等		
ト゛ライフ゛レコータ゛ー	有	無	異音			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び					
オーテ゛ィオ	有	無	配管			オイル漏れ			異音・ガタ					
電動格納ミラー	有	無	冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
ティスチャージライト	有	無	液量			リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
オートクルース゛	有	無	漏れ			異音						格納ミラー		
坂道発進補助装置	有	無	ホース損傷			損傷			ブレーキ	点検結果	: 対応	ルームランフ <sup>°</sup>		
キャビン形状	有	無	油混入			エアサス	点検結果	対応	効き具合			計器類		
ヘ゛ット゛	有	無	ファンベルト・鳴き・緩み			作動			駐車ブレーキ効き具合					
リモコンキー		本	ミッション	点検結果	対応	ェア漏れ			坂道発進補助装置			エアコン	点検結果	対応
スヘ <sup>°</sup> アキー		本	キ゛ヤ鳴り			損傷			マスターシリンダ漏れ			効き具合		
取扱い説明書	有	無	ギヤ抜け			PTO	点検結果	対応				風量		
整備点検記録簿	有	無	オイル漏れ			作動			エアーコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音		
工具	有	無	異音∙振動			オイル漏れ			溜まり具合			ハ゛ッテリー		
シ゛ャッキ	有	無	プロヘプラ・トブライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ			エア漏れ			スターター		
カーテン	有	無	異音・ガタ											
マット	有	無	備考新車取外し品が傷あり 機は尾特装車販売											
その他				初干机	メノトし	11 (1.)をひりつ							株 妹 尾 特	装重販売