

在庫No.

R60302

H17.4

年式

型式(車体番号)

PA-FG70DBD FG70DB-510280

形状

ダンプ

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装							
走行距離	43,100 km	上物メーカー	新明和			サイズ		左前	右前		フロントガラス飛石	有 無 要交換					
エンジン型式	4M50	型式	DR2-99SY(0110SY)			205/70R17.5 115/113LLT		4.0	4.0		ガラス詳細	点キス・ヒビ					
排気量	4.89 L	製造番号・年式	S60448695								キャブ修復	無 鈑金済み					
馬力	140 PS	アオリ材質									シャーン曲り・錆	無 錆多少あり					
ターボ	有	床材質				205/70R17.5 115/113LLT		6.0	6.0	6.0	6.0	看板痕	有				
アドブルー	無	荷台寸法	L	3040		"		スペアタイヤ		4.0		欠品					
シフト	5MT		W	1590		ホイール		アルミ		スチール		内装					
ペダル	3		H	360		パターン		たて溝		ミックス		スタートレス		汚れ	多 中 小		
ブレーキ	VC		門高			異常摩擦・損傷・亀裂						シート(破れ)・穴	無 たばこ穴有り				
補助ブレーキ	無		4WD 手動コホレーン			スタートレスタイヤたて溝						シートへたり	有				
駆動	5F											ハンドルスレ	有				
サスペンション												破損	無				
バッテリー	24V											欠品					
装備情報		車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入															
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応				
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○					
PS	有	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○					
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○					
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○					
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○					
ETC	無	オイル漏れ	○		プースター・レリス漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等	○					
ドライブレコーダー	無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○								
オーディオ	有	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○								
電動格納ミラー	無	冷却水	対応		異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○					
ディスプレイライト	無	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○					
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー						
坂道発進補助装置	無	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○					
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○					
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		作動			駐車ブレーキ効き具合	○								
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応				
スペアキー	本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○					
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○					
整備点検記録簿	無	オイル漏れ	○		作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○					
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合			バッテリー	○					
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○		エア漏れ			スターター	○					
カーテン	無	異音・ガタ	○														
マット	有	備考	左ドアへこみあり 左ドア後ろピラへこみあり タッチペン														
その他																	