

# 車輜情報

| 在庫No.     | 車名      | 年式        | 型式         | 車台番号          | 形状   |
|-----------|---------|-----------|------------|---------------|------|
| R 70311   | いすゞ/エルフ | H21.3     | BKG-NHR85A | NHR85-7004634 | タンク車 |
| 走行        | シフト     | 馬力        | ブレーキ       | 車検            |      |
| 90,000 Km | 5MT     | 110 PS/Kw | VC         | 抹消            |      |
| 特記事項      |         |           |            |               |      |


# 上物情報

|      |                                            |        |          |        |
|------|--------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 上物   | メーカー                                       | 型式     | 製造番号     | 年式     |
| タンク  | タツノ                                        | L10E-1 | AC030958 | H30.10 |
| 荷台寸法 | ・L mm ・W mm ・H mm ・門高 mm                   |        |          |        |
| 特記事項 | ・0.95KLホ-ムロー-リ- ・デジタル流量計 ・電動ホ-スリ-ル ・消防書類有リ |        |          |        |

○良好 ×不良 -無し

| 点検項目     | 状態 | 点検項目    | 状態 | 点検項目      | 状態    | 点検項目  | 状態 |
|----------|----|---------|----|-----------|-------|-------|----|
| エンジン     | ○  | エアコン    | ○  | バックカメラ    | -     | 工具    | ○  |
| デフ、ミッション | ○  | パワステ    | ○  | ドライブレコーダー | -     | ジャッキ  | ○  |
| フレーム     | 錆少 | パワーウインド | ○  | ETC       | -     | 取扱説明書 | -  |
| キャブ内装    | 汚れ | ABS     | ○  | 電格ミラー     | -     | 点検記録簿 | -  |
| フロントガラス  | ○  | タコグラフ   | -  | シート       | へたり・穴 |       |    |
| 特記事項     |    |         |    |           |       |       |    |

| タイヤサイズ      |
|-------------|
| F 205/85R15 |
| R 205/85R15 |



|    |       |
|----|-------|
| A  | 線キズ   |
| C  | 腐食    |
| H  | 穴     |
| K  | 看板    |
| S  | サビ    |
| U  | 凸凹    |
| BP | 板金加修跡 |

|   |       |
|---|-------|
| 1 | ダメージ小 |
| 2 | ダメージ中 |
| 3 | ダメージ大 |