

在庫No. R41205 H19.10 年式 型式(車体番号) BDG-NKR85R NKR85-7003142 形状 3Eクリーン1J ユーティリティトラック 小型

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装					
走行距離	132,800 km	上物メーカー	ユニック			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	(有)無 要交換				
エンジン型式	4JJ1	型式	URU263			205/85R16 117/115LLT	8.0	8.0		ガラス詳細	(点キス)ビ				
排気量	2.99 L	製造番号・年式	F326929 2007.9							キャブ修復	(無) 鈑金済み				
馬力	150 PS	アオリ材質								シャーン曲り・錆	無 錆多少あり				
ターボ	有	床材質				205/85R16 117/115LLT	4.0	4.0	4.0	4.0	看板痕	無			
アドブルー	無	荷台寸法	L	3650			スペアタイヤ				欠品				
シフト	6MT		W	1780		ホイール	アルミ (スチール)				内装				
ペダル	3		H	380		パターン	たて溝 ミックス スタッドレス				汚れ	多(中)小			
ブレーキ	VC		門高			異常摩擦・損傷・亀裂						シート破れ・穴	無 たばこ穴有り		
補助ブレーキ	無											シートへたり	有		
駆動												ハンドルスレ	有		
サスペンション												破損	無		
バッテリー	24V											欠品			
装備情報		車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入													
A/C	有	エンジン・オイル・燃料	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装	点検結果	対応		
PW	有	液量	○		滑り	○		排気洩れ	○		ヘッドライト	○			
PS	有	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ストップランプ	○			
ABS	有	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○			
タコグラフ	無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	△		ハザード	○			
バックモニター	無	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○					ライセンス灯	○			
ETC	有	オイル漏れ	○		プースター・リリース漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅等	○			
ドライブレコーダー	無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○						
オーディオ	有	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○						
電動格納ミラー	無	冷却水	対応		異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○			
ディスプレイライト	無	液量	○		リーフスプリング	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○			
オートクルーズ	無	漏れ	○		異音	○					格納ミラー				
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○		損傷	○		ブレーキ	点検結果	対応	ルームランプ	○			
キャビン形状		油混入	○		エアサス	点検結果	対応	効き具合	○		計器類	○			
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	△		作動			駐車ブレーキ効き具合	○						
リモコンキー	1 本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ			坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応		
スペアキー	1 本	ギヤ鳴り	○		損傷			マスターシリンダ漏れ	○		効き具合	○			
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○		PTO	点検結果	対応				風量	○			
整備点検記録簿	有	オイル漏れ	○		作動	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	モーター異音	○			
工具	有	異音・振動	○		オイル漏れ	○		溜まり具合			バッテリー	○			
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○		エア漏れ			スターター	○			
カーテン	無	異音・ガタ	○												
マット	有	備考	ラジコン付 フックイン シート破れ												
その他															