

在庫No. R51002 H29.2 年式 型式(車体番号) TKG-XZU600E XZU600-0014498 形状 3KLタンクローリー

車両情報		上物情報				タイヤ状態				外装					
走行距離	34,500 km	上物メーカー	極東			サイズ	左前	右前		フロントガラス飛石	有(無)要交換				
エンジン型式	N04C	型式	LS03-30			205/85R16 117/115NLT	8.0	8.0		ガラス詳細	点キス・ヒビ				
排気量	4.00 L	製造番号・年式	16L090059N							キャブ修復	無 鈹金済み				
馬力	150 PS	アオリ材質								シャーン曲り・錆	無 錆多少あり				
ターボ	有	床材質				205/85R16 117/115NLT	8.0	8.0	8.0	看板痕	無				
アドブルー	無	荷台寸法	L			205/85R16 117/115NLT	スペアタイヤ		10.0	欠品					
シフト	5MT		W			ホイール	アルミ (スチール)			内装					
ペダル	3		H			パターン	たて溝 ミックス スタッドレス			汚れ	多中(小)				
ブレーキ	VC		門高			異常摩擦・損傷・亀裂				シート破れ・穴	(無) たばこ穴有り				
補助ブレーキ	無					DURAVIS R207				シートへたり	有				
駆動	5F									ハンドルスレ	有				
サスペンション										破損	無				
バッテリー	24V									欠品	無				
装備情報		車両点検 点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄へ記入													
A/C	有	エンジン・オイル・燃料		クラッチ		マフラー		電装							
PW	有	点検結果	対応	点検結果	対応	点検結果	対応	点検結果	対応	点検結果	対応	点検結果	対応		
PS	有	液量	○	滑り	○	排気洩れ	○	ヘッドライト	○	量	○	量	○		
ABS	有	漏れ	○	切れ不良	○	白煙・黒煙	○	ストップランプ	○	漏れ	○	異音	○		
タコグラフ	有	水混入	○	切れ位置	○	錆・腐食	○	ウインカー	○	異音・振動	○	異音	○		
バックモニター	有	異音・振動	○	異音	○	詰まり	○	ハザード	○	ターボ	点検結果	対応	マスター漏れ	○	
ETC	有	オイル漏れ	○	マスター漏れ	○			ライセンス灯	○	オイル漏れ	○	対応	ブラスター・リリース漏れ	○	
ドライブレコーダー	有	異音	○	ブラスター・リリース漏れ	○			車幅等	○	異音	○	対応	ハンドル	点検結果	対応
オーディオ	有	配管	○	デファレンシャル	点検結果	対応				配管	○	対応	遊び	○	
電動格納ミラー	有	冷却水	対応	オイル漏れ	○					冷却水	対応	対応	異音・ガタ	○	
ディスプレイライト		液量	○	異音	○					液量	○	対応	パワステポンプ油漏れ	○	
オートクルーズ	無	漏れ	○	異音	○					漏れ	○	対応	ギヤボックス油漏れ	○	
坂道発進補助装置	有	ホース損傷	○	損傷	○					ホース損傷	○	対応	ブレーキ	点検結果	対応
キャビン形状		油混入	○	エアサス	点検結果	対応				油混入	○	対応	効き具合	○	
ヘッド	無	ファンベルト・鳴き・緩み	○	作動						ファンベルト・鳴き・緩み	○	対応	駐車ブレーキ効き具合	○	
リモコンキー	本	ミッション	点検結果	対応	エア漏れ					ミッション	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○	
スペアキー	2 本	ギヤ鳴り	○	損傷						ギヤ鳴り	○	対応	マスターシリンダ漏れ	○	
取扱い説明書	有	ギヤ抜け	○	PTO	点検結果	対応				ギヤ抜け	○	対応			
整備点検記録簿	有	オイル漏れ	○	作動	○					オイル漏れ	○	対応	エアコンプレッサー	点検結果	対応
工具	有	異音・振動	○	オイル漏れ	○					異音・振動	○	対応	溜まり具合		
ジャッキ	有	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	シャフト・異音・ガタ	○				プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	エア漏れ		
カーテン	無	異音・ガタ	○							異音・ガタ	○	対応			
マット	有	備考	消防書類あり フロントパネル板金あと												
その他															