

車輦情報

在庫No.	車名	年式	型式	車台番号	形状
R 70308	三菱	H29.8	TPG-FEB90	FEB90-551772	塵芥車
走行	シフト	馬力	ブレーキ	車検	
207,000 Km	5MT	175 PS/	129 Kw	VC	抹消
特記事項 ・外装塗装済					


上物情報

上物	メーカー	型式	製造番号	年式
回転式塵芥車	モリタ	KA776D	78170117	H29
荷台寸法	・L	mm	・W	mm
			・H	mm
特記事項 ・回転式 ダンプ排出・7.6m3				

○良好 ×不良 -無し

点検項目	状態	点検項目	状態	点検項目	状態	点検項目	状態
エンジン	○	エアコン	○	バックカメラ	○	工具	○
デフ、ミッション	○	パワステ	○	ドライブレコーダー	-	ジャッキ	○
フレーム	○	パワーウインド	○	ETC	-	取扱説明書	○
キャブ内装	汚れ	ABS	○	電格ミラー	○	点検記録簿	-
フロントガラス	○	タコグラフ	-	シート	運転席破れ		
特記事項 ・左ウinker水滴							

タイヤサイズ
F 225/80R17.5
R 225/80R17.5



A	線キズ
C	腐食
H	穴
K	看板
S	サビ
U	凸凹
BP	板金加修跡

1	ダメージ小
2	ダメージ中
3	ダメージ大