

車輜情報

在庫No.	車名	年式	型式	車台番号	形状
R 70903	トヨタ/ダイナ	H19/10	BDG-XZU304H	XZU304-1005334	タンク車
走行	シフト	馬力	ブレーキ	車検	
62,000 Km	5MT	140 PS/ 100 Kw	VC	抹消	
特記事項 3KL 2室・消防書類有り・外装塗装済					



上物情報

上物	メーカー	型式	製造番号	年式
タンク	極東開発	LS03-30	07L080002N	H19
荷台寸法	・L mm ・W mm ・H mm ・門高 mm			
特記事項				

○良好 ×不良 -無し

点検項目	状態	点検項目	状態	点検項目	状態	点検項目	状態
エンジン	○	エアコン	○	バックカメラ	○	工具	○
デフ、ミッション	○	パワステ	○	ドライブレコーダー	-	ジャッキ	○
フレーム	○	パワーウインド	○	ETC	○	取扱説明書	○
キャブ内装	汚れ	ABS	○	電格ミラー	○	点検記録簿	-
フロントガラス	○	タコグラフ	-	シート	へたり、破れ		
特記事項							

タイヤサイズ
F 195/85R16
R 195/85R16



A	線キズ
C	腐食
H	穴
K	看板
S	サビ
U	凸凹
BP	板金加修跡

1	ダメージ小
2	ダメージ中
3	ダメージ大